

LE CHANTIER EN IMAGES...

Restauration et valorisation de plusieurs façades dont celle figurant au centre de la photo, composée de croix de Saint André rouges datant du XVII^e siècle.



Reconstruction contemporaine des façades curetées donnant sur le patio végétalisé.


Finalisation de la
restauration de la cage
d'escalier protégée
datant du XVIII^e siècle.




Réinstallation de cet
escalier datant du
XVIII^e - XIX^e siècle qui
fut déposé pendant
le chantier. Sa couleur
définitive sera le gris
anthracite.



LE CHANTIER EN IMAGES...




Entrée d'un logement donnant sur la pièce de vie d'un appartement au 20 rue Victor-Hugo.



Chambre équipée et baignée de lumière ouverte sur le patio.


VILLE DE BAYONNE - DIRECTION DE LA COMMUNICATION - CRÉDIT PHOTO : THÉO CHEVAL - IMPRIMEUR CERTIFIÉ LABEL IMPRIM'VERT

LE CHANTIER EN IMAGES...




Restauration de la cage d'escalier protégée datant du XIX^e siècle au 10 quai Chaho.


Restauration et valorisation de la structure à pans de bois et de l'escalier protégé datant du XVIII^e siècle. Les percements (à gauche de la photo) permettent d'apporter de la transparence et de la luminosité entre les cages des immeubles du quai Chaho.



L'organisation de cet appartement sur la partie arrière des 3 immeubles du quai Chaho a permis de proposer des pièces de plus grandes superficies.



Pièce de vie d'un logement donnant sur le quai Chaho. L'installation de double fenêtre permet d'améliorer l'isolation thermique et phonique.



LE CHANTIER EN IMAGES...

Pièce de vie lumineuse
d'un appartement donnant
sur la rue Pannecau.



Finalisation de l'aménagement
de la placette en cœur d'îlot
accessible à tous en journée.
Ouverture prévue courant été.

VILLE DE BAYONNE - DIRECTION DE LA COMMUNICATION - CRÉDIT PHOTO : THÉO CHEVAL - IMPRIMEUR CERTIFIÉ LABEL IMPRIM'VERT

